

meisterwiles



PROTECT

10,05 m x 0,53 m | 5,32 m²

- ✓ Robust, kratz- und stoßfest
- ✓ Kostensparend - kein Anstrich erforderlich
- ✓ Rissüberbrückend
- ✓ Bei Renovierung leicht zu entfernen
- ✓ Zeitsparend - keine Weichzeiten
- ✓ Wandklebetechnik möglich

- ✓ Robust, scratch and shock resistant
- ✓ Cost-saving - no painting required
- ✓ Covers cracks
- ✓ Easy to remove during renovation
- ✓ Time-saving - no soaking time
- ✓ Wall pasting technique can be used

- ✓ Résistant aux chocs et griffures
- ✓ Economique - pas besoin de peindre
- ✓ Couvre fissures
- ✓ Décollage ultérieur facile
- ✓ Gain de temps - pose immédiate sans détrempe
- ✓ Encollage direct du mur



Qualitätsversprechen / Commitment to Quality



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108619395




Artikel-Nr. / Article-No. / N° article / Номер артикула

Anfertigungs-Nr. / Batch-No. / N° de bain / Номер партии

Rapport / Report / Rapport / Сметание дискушка

Recycling- und Verarbeitungshinweise / Recycling and Hanging Instructions



PARZO (Cartone), DPEPA, Recycled Paper (Carton), Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Bite auf gleiche Anfertigungsnummer achten. | Please check for same Batch-No. | Veuillez vous assurer que le N° de bain est le même. | Обратить внимание на одинаковые номера партии



AS CREATION Made in Germany | as-creation.com
A.S. Creation Tapeten AG | Südstr. 47 | 51045 Gummersbach | contact@as-creation.de
Производство в Германии | А.С.Проекции Ватергейт, Зауштр. 47 | 51045 Гуммерсбах

<p>www.65creation.com</p>		<p>Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.</p>	<p>Der Untergrund sollte farblich neutral sein, glatt und ohne verbleibende Klebreste.</p>	<p>Spezialkleister direkt gleichmäßig auf die Wand auftragen oder wahlweise durch Kleistermaschine bzw. Deckenbürsten die Bannen einkeistern.</p>	<p>Vielseitigen bläsigen Kleister einbringen und mit Mösser glätten. Kleister sollte nicht zu dick aufgetragen werden.</p>	<p>Folgebahnen auf Stoß kleben und mit Mösser glätten. Kleister sollte nicht zu dick aufgetragen werden.</p>	<p>Überstände abschneiden. Nach 3 Bahnen prüfen, ob die Bahnen richtig kleben. Bei Bedarf Klebkosten für mehr als 3 Bahnen werden nicht übernommen.</p>	<p>Trockene Tapete beliebig mit Farbe gestalten.</p>	<p>Bei späterer Renovierung restlos trocken abziehen.</p>		<p>hoch-waschbeständig extra-washable Lavabilité Afwasbaar met spons en water wysoka odporność na zmywanie высокопрочиваемый при влажной обработке joli lemomható</p>
<p>DE</p>		<p>Die Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.</p>	<p>Die Untergrund sollte farblich neutral sein, glatt und ohne verbleibende Klebreste.</p>	<p>Spezialkleister direkt gleichmäßig auf die Wand auftragen oder wahlweise durch Kleistermaschine bzw. Deckenbürsten die Bannen einkeistern.</p>	<p>Vielseitigen bläsigen Kleister einbringen und mit Mösser glätten. Kleister sollte nicht zu dick aufgetragen werden.</p>	<p>Folgebahnen auf Stoß kleben und mit Mösser glätten. Kleister sollte nicht zu dick aufgetragen werden.</p>	<p>Überstände abschneiden. Nach 3 Bahnen prüfen, ob die Bahnen richtig kleben. Bei Bedarf Klebkosten für mehr als 3 Bahnen werden nicht übernommen.</p>	<p>Trockene Tapete beliebig mit Farbe gestalten.</p>	<p>Bei späterer Renovierung restlos trocken abziehen.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>GB</p>		<p>Ensure the wall surface is evenly coloured and smooth. Treat any necessary areas prior to hanging.</p>	<p>Apply paste evenly to the back of the material. Do not overpaste. No need to soak.</p>	<p>Apply paste evenly to the back of the material. Do not overpaste. No need to soak.</p>	<p>Apply the wallpaper to the pasted wall smoothly. Do not overpaste. No need to soak.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Paint when dry.</p>	<p>For re-decorating strips clean from the wall.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>F</p>		<p>Évitez les négligences de la préparation de la surface. Nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier.</p>	<p>Appliquez le revêtement de papier sur le mur préalablement préparé. Ne pas trop coller. Ne pas tremper.</p>	<p>Appliquez le revêtement de papier sur le mur préalablement préparé. Ne pas trop coller. Ne pas tremper.</p>	<p>Appliquez le revêtement de papier sur le mur préalablement préparé. Ne pas trop coller. Ne pas tremper.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Peindre après séchage.</p>	<p>Pour une décoration en bandes, nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier peint.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>NL</p>		<p>Let op het aanbrengen van de papier. Het papier moet gelijkmatig op de muur worden aangebracht. Het papier moet droog zijn.</p>	<p>Vielseitigen bläsigen Kleister einbringen und mit Mösser glätten. Kleister sollte nicht zu dick aufgetragen werden.</p>	<p>Vielseitigen bläsigen Kleister einbringen und mit Mösser glätten. Kleister sollte nicht zu dick aufgetragen werden.</p>	<p>Vielseitigen bläsigen Kleister einbringen und mit Mösser glätten. Kleister sollte nicht zu dick aufgetragen werden.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Peindre après séchage.</p>	<p>Pour une décoration en bandes, nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier peint.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>PL</p>		<p>Podłoże musi być czyste, suche i równe.</p>	<p>Podłoże musi być czyste, suche i równe.</p>	<p>Podłoże musi być czyste, suche i równe.</p>	<p>Podłoże musi być czyste, suche i równe.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Peindre après séchage.</p>	<p>Pour une décoration en bandes, nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier peint.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>RU</p>		<p>Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обладать максимальной сцепляемостью.</p>	<p>Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обладать максимальной сцепляемостью.</p>	<p>Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обладать максимальной сцепляемостью.</p>	<p>Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обладать максимальной сцепляемостью.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Peindre après séchage.</p>	<p>Pour une décoration en bandes, nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier peint.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>HU</p>		<p>Az alapnak száraz, tisztának és egyenletesnek kell lennie. Minden előző festési maradványtól meg kell tisztítani.</p>	<p>Az alapnak száraz, tisztának és egyenletesnek kell lennie. Minden előző festési maradványtól meg kell tisztítani.</p>	<p>Az alapnak száraz, tisztának és egyenletesnek kell lennie. Minden előző festési maradványtól meg kell tisztítani.</p>	<p>Az alapnak száraz, tisztának és egyenletesnek kell lennie. Minden előző festési maradványtól meg kell tisztítani.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Peindre après séchage.</p>	<p>Pour une décoration en bandes, nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier peint.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>ES</p>		<p>La base debe estar limpia y seca y tener capacidad de carga.</p>	<p>La base debe estar limpia y seca y tener capacidad de carga.</p>	<p>La base debe estar limpia y seca y tener capacidad de carga.</p>	<p>La base debe estar limpia y seca y tener capacidad de carga.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Peindre après séchage.</p>	<p>Pour une décoration en bandes, nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier peint.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>
<p>PT</p>		<p>Ter o superfície deve estar limpa, seca e deve ter capacidade de carga suficiente.</p>	<p>Ter o superfície deve estar limpa, seca e deve ter capacidade de carga suficiente.</p>	<p>Ter o superfície deve estar limpa, seca e deve ter capacidade de carga suficiente.</p>	<p>Ter o superfície deve estar limpa, seca e deve ter capacidade de carga suficiente.</p>	<p>Butt join further lengths and smooth our air bubbles with a rubber roller.</p>	<p>Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & paper for more than 3 lengths not accepted.</p>	<p>Peindre après séchage.</p>	<p>Pour une décoration en bandes, nettoyez et égalisez la surface avant d'appliquer le papier peint.</p>		<p>good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig cobora odporość na światło хорошо прочивомість szintároltsága jó gerader Anstrich straight match raccord libre recht rapport prave skákanie vzoru proprio collegamento mintaillesztés egyvonalban offset match</p>

Made in Germany by A.S. Création, D-51 645 Gummersbach

*** Roll up the cut length with the printed side on the inside and impress in a basin so that the surface is completely soaked. Pick up the lengths from the top, carefully pull out of water and let the water run off. Change water after a time (when it becomes milky).

EIN033423